ПРИМЕРЫ ТРАНСФЕРОВ

ТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Условия для переноса

Температура: 180°C

Время: 15 секунд

Давление: 4 bar

Бумага отделяется после остывания

Трансферы на водной основе

Трансферы для рабочей одежды

Клей	TEXIFLOCK AR	[32-34]	[100° -120°C] 90” – 60”
Белый фон	TEXILAC BIANCO LUCIDO	[32-43]	[100° -120°C] 90” – 60”
Графика	TEXILAC TRASP. LUCIDO +5% TEXILAC COLORANTI od ECOTEX P P	[43-90]	[100° -120°C] 90” – 60”
Защитный слой	TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO	[90-100]	[100° -120°C] 90” – 60”

Силиконовая бумага или полиэстер

Подложка	Краска	Сито (Th/cm)	сушка