

ПРИМЕРЫ ТРАНСФЕРОВ

Условия для
переноса

Температура:
180°C

Время:
15 секунд

Давление :
4 bar

Бумага отделяется
после остывания

Трансфер на водной основе

Трансфер для эластичных тканей

Клей	TEXIFLOCK E-FF	[32-34]	[100° -120°C] 90" – 60"
Белый фон	TEXILAC E-LF EXTRA WHITE	[34-55]	[100° -120°C] 90" – 60"
Графика	TEXILAC E-LF BASE or TRASP. + 5% TEXILAC COLORANTI od ECOTEX P P	[34-90]	[100° -120°C] 90" – 60"

Полиэстер

Подложка	Краска	Сетка (Th/cm)	Сушка
----------	--------	------------------	-------

