

ПРИМЕРЫ ТРАНСФЕРОВ

УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕРЕНОСА

ТЕМПЕРАТУРА:
180°C

ВРЕМЯ:
15 СЕКУНД

ДАВЛЕНИЕ :
4 bar

Бумага отделяется
после остывания

СОЛЬВЕНТНЫЙ ТРАНСФЕР

“ГРАФИЧЕСКИЙ” ТРАНСФЕР

КЛЕЙ	TEXIPLAST TRANSFER TRASPARENTE PF	[32-34]	[100° -120°C] 90” – 60”
БЕЛЫЙ ФОН	TEXIPLAST 7000 EXTRA WHITE	[43-55]	[100° -120°C] 90” – 60”
ГРАФИКА	VINILFAT 38.000 (COLOURS)	[77-120]	[100° -120°C] 90” – 60”
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	VINILFLAT TRASPARENTE 38.800	[90-100]	[100° -120°C] 90” – 60”

СИЛИКОНОВАЯ БУМАГА

ПОДЛОЖКА

КРАСКА

СЕТКА
(Th/cm)

СУШКА

